

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ

«Ставропольский» филиал ФГУП

«Московское ПрОП» Минтруда России

Г.Ставрополь, ул. Партизанская, д. 41-Б

2018

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий филиалом «Ставропольский»
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Н.Н. Марков

«07» ноября 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

1.2. Адрес объекта: г.Ставрополь, ул.Партизанская,41-Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1873,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8260 кв.м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального ---.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): «Ставропольский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Короткое наименование: «Ставропольский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Аренда

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) протезно-ортопедическая помощь

2.2 Виды оказываемых услуг: протезирование, реабилитация, обеспечение ТСР

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: количество обслуживаемых в день - 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
№ 3, 4, 7, 19, 29, 42, 46, 51 (остановка: ул. Партизанская)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25 метров
 3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать), нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1- 2.11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1- 3.21
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,С)	-	4.1- 4.10
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		4.11- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1- 5.12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1- 6.11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	7.1-7.2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории. Отсутствует тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов на асфальте, таблички «Инвалид» установлены без знаков парковки.

Краевые приступы лестницы не обозначены контрастно, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Уклон пандуса дополнительного входа круче 8% (28,5%), у пандуса отсутствует поручень на высоте 0,7 м и поручни со стороны стены здания. Перед входами в здание отсутствуют кнопки вызова помощника, перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверного проема створки входной двери основного входа в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,03 м), в нижней части стеклянного дверного полотна входных дверей отсутствует противоударная полоса, на прозрачном полотне входных дверей отсутствует контрастная маркировка, ручки входных дверей не контрастны на фоне дверных полотен. Ширина дверного проема створки двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,03 м), в нижней части стеклянного дверного полотна дверей в тамбурах отсутствует противоударная полоса, на прозрачном полотне дверей в тамбурах отсутствует контрастная маркировка.

В холлах и коридорах отсутствуют места для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, на путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно, поручни у лестниц расположены на ненормативной высоте (0,99 м), отсутствуют поручни со стороны стены здания. Кнопка вызова лифта расположена на высоте более 1,1 м (1,3 м), кнопки этажей не дублированы шрифтом Брайля. Ручки некоторых дверей не контрастны на фоне дверных полотен, высота порогов некоторых дверей более 0,014 м. Лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами, пандус на пути эвакуации не оборудован поручнями, имеет уклон круче 8%, на путях эвакуации расположены дверные проемы створок дверей с шириной менее 0,9 м в свету, дверные пороги с высотой более 0,014 м.

Ширина дверных проемов в кабинеты в свету менее 0,9 м, высота порогов дверей в кабинеты более 0,014 м, кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей, средствами усиления слуха и зрения. Столовая не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. На регистратуре отсутствуют средства усиления слуха (индукционная петля), высота прилавка регистратуры более 0,85 м.

У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,87 м), ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен, поручни возле унитазов не соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация), туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни рядом с раковинами, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, кнопки вызова помощника не контрастны относительно стены, над входом туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника, на раковинах установлены смесители с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды, зеркала в туалетных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,3 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, в т.ч. доступные для инвалидов с нарушением зрения, информация в холле и зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует

схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» марта 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № _____ от «29» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий филиалом «Ставропольский»
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Н.Н. Марков



«___» 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N ___

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

1.2. Адрес объекта: г.Ставрополь, ул.Партизанская,41-Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1873,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8260 кв.м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта ___;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального ---.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): «Ставропольский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Короткое наименование: «Ставропольский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Аренда

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) протезно-ортопедическая помощь

2.2 Виды оказываемых услуг: протезирование, реабилитация, обеспечение ТСР

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: количество обслуживаемых в день - 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№ 3, 4, 7, 19, 29, 42, 46, 51 (остановка: ул. Партизанская)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25 метров

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать), нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Управляющий филиалом «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Н.Н. Марков

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий филиалом «Ставропольский»
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России



Н.Н. Марков
«___» 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ___

г.Ставрополь

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«29» августа 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

1.2. Адрес объекта: г.Ставрополь, ул.Партизанская, 41-Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1873,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8260 кв.м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта _____;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального ---.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): «Ставропольский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Короткое наименование: «Ставропольский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Аренда

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) протезно-ортопедическая помощь

2.2 Виды оказываемых услуг: протезирование, реабилитация, обеспечение ТСР

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: количество обслуживаемых в день - 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№ 3, 4, 7, 19, 29, 42, 46, 51 (остановка: ул. Партизанская)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25 метров

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать), нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны		Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1- 2.11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1- 3.21
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,С)	-	4.1- 4.10
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	4.11- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1- 5.12
6	Система информации и связи (на всех	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	6.1-

	зонах)	ДУ (С)		6.11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	7.1-7.2

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории. Отсутствует тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов на асфальте, таблички «Инвалид» установлены без знаков парковки.

Краевые простины лестницы не обозначены контрастно, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Уклон пандуса дополнительного входа круче 8% (28,5%), у пандуса отсутствует поручень на высоте 0,7 м и поручни со стороны стены здания. Перед входами в здание отсутствуют кнопки вызова помощника, перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверного проема створки входной двери основного входа в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,03 м), в нижней части стеклянного дверного полотна входных дверей отсутствует противоударная полоса, на прозрачном полотне входных дверей отсутствует контрастная маркировка, ручки входных дверей не контрастны на фоне дверных полотен. Ширина дверного проема створки двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,03 м), в нижней части стеклянного дверного полотна дверей в тамбурах отсутствует противоударная полоса, на прозрачном полотне дверей в тамбурах отсутствует контрастная маркировка.

В холлах и коридорах отсутствуют места для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, на путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно, поручни у лестниц расположены на ненормативной высоте (0,99 м), отсутствуют поручни со стороны стены здания. Кнопка вызова лифта расположена на высоте более 1,1 м (1,3 м), кнопки этажей не дублированы шрифтом Брайля. Ручки некоторых дверей не контрастны на фоне дверных полотен, высота порогов некоторых дверей более 0,014 м. Лестницы на путях эвакуации не обозначены, не дублируются подъемными устройствами, пандус на путях эвакуации не оборудован поручнями, имеет уклон круче 8%, на путях эвакуации расположены дверные проемы створок дверей с шириной менее 0,9 м в свету, дверные пороги с высотой более 0,014 м. Ширина дверных проемов в кабинеты в свету менее 0,9 м, высота порогов дверей в кабинеты более 0,014 м, кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей, средствами усиления слуха и зрения. Столовая не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. На регистратуре отсутствуют средства усиления слуха (индукционная петля), высота прилавка регистратуры более 0,85 м.

У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,87 м), ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен, поручни возле унитазов не соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация), туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни рядом с раковинами, в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, кнопки вызова помощника не контрастны относительно стены, над входом туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели,

срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника, на раковинах установлены смесители с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды, зеркала в туалетных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,3 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, в т.ч. доступные для инвалидов с нарушением зрения, информация в холле и зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>, (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 5 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 8 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 9 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 9 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 7 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 6 _____ л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на _____ 3 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель группы:

Зам. управляющего филиалом

Н.В. Кинсфатор

Члены рабочей группы:

Начальник отдела вспомогательного персонала

С.Х. Батчаев

Зам. заведующего мед. отделом

Ю.М. Ботагов

Юрист

М.В.Коваленко

Инженер по г.о

В.П. Привалов

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель

*Председатель СКРО шевалидов ВОИ
Сидоров ФТ*

(Должность, Ф.И.О.)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1, 1.2, 1.5	Перед входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте и навигации по территории.	К.О.С, Г,У	Обустроить перед входами на территорию стенды с информацией об учреждении и графике его работы, а также планы движения по территории с обозначением мест парковки и доступных входов в здание.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.1- 1.7	Отсутствует тактильные направляющая и предупредительные наземные указатели для ориентирования С.	С	Обустроить тактильные предупредительные наземные указатели перед препятствиями и поворотами на основных путях движения по территории. Разместить перед входом на территорию кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						

1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.7, 1.8	Отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов на асфальте, таблички «Инвалид» установлены без знаков парковки.	K,O,C K,O,C	Обозначить границы парковочных мест для инвалидов дорожной разметкой. Обустроить над табличками «Инвалид» знаки парковки.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.8	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, полностью доступна для Г,У, частично доступна для К,О, не доступна для С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить перед входами на территорию стены с информацией об учреждении и графике его работы, а также планы движения по территории с обозначением мест парковки и доступных входов в здание. Обустроить тактильные предупредительные наземные указатели перед препятствиями и поворотами на основных путях движения по территории. Разместить перед входом на территорию кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обозначить границы парковочных мест для инвалидов дорожной разметкой. Обустроить над табличками «Инвалид» знаки парковки.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4



Фото 1.5

29.08.2016



Фото 1.6

29.08.2016



Фото 1.7

29.08.2016



Фото 1.8

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.6, 2.7	Краевые прости лестницы не обозначены контрастно, перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели.	C	Обозначить краевые прости лестницы яркой контрастной маркировкой.	
2.2	Пандус (наружный)	есть		2.6, 2.7	Уклон пандуса дополнительного входа круче 8% (28,5%), у пандуса отсутствует поручень на высоте 0,7 м и поручни со стороны стены здания.	K	Т.к. для К предусмотрен доступ в здание через основной вход, допускается оставить в варианте исполнения. Разместить рядом с нижней площадкой пандуса основного входа кнопку вызыва помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам	Текущи й ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1- 2.3, 2.6, 2.7	Перед входами в здание отсутствуют кнопки вызыва помощника,	K,O, C	Обустроить рядом с дверьми основного входа кнопку вызыва помощника на высоте от 0,85 до 1,1 м и обозначить	Текущи й ремонт

						ее специальной пиктограммой на контрастном фоне, размер пиктограмм 0,2х0,2 м. Рекомендуется также обустроить информационные таблички с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам.	
				перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели.	C	Рекомендуется обустроить перед входной дверью основного входа предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1- 2.3, 2.7- 2.10	Ширина дверного проема створки входной двери основного входа в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,03 м), в нижней части стеклянного дверного полотна входных дверей отсутствует противоударная полоса,	K K	Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверного проема входной двери основного входа в свету до не менее 0,9 м. До этого времени обеспечить оказание ситуативной помощи К в преодолении дверного проема со стороны сотрудника учреждения. Устранить пороги входных дверей, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обустроить в нижней части стеклянного дверного полотна входных дверей противоударную полосу с высотой не менее 0,3 м от поверхности пешеходного пути.	Текущий и капитальный ремонт

				на прозрачном полотне входных дверей отсутствует контрастная маркировка,	C	Обустроить на прозрачном полотне входных дверей яркую контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
				ручки входных дверей не контрастны на фоне дверных полотен.	C	Обозначить ручки входных дверей яркой контрастной маркировкой.	
				Ширина дверного проема створки двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,78 м).	K	Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверного проема двери в тамбуре в свету до не менее 0,9 м. До этого времени обеспечить оказание ситуативной помощи К в преодолении дверного проема со стороны сотрудника учреждения.	
2.5	Тамбур	есть	2.2- 2.5, 2.9- 2.11	высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,03 м),	K	УстраниТЬ порог двери в тамбуре основного входа, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.	Текущий и капитальный ремонт
				в нижней части стеклянного дверного полотна дверей в тамбурах отсутствует противоударная полоса,	K	Обустроить в нижней части стеклянного дверного полотна дверей в тамбурах противоударную полосу с высотой не менее 0,3 м от поверхности пешеходного пути.	
				на прозрачном полотне дверей в тамбурах отсутствует контрастная маркировка.	C	Обустроить на прозрачном полотне дверей в тамбурах яркую контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола					

--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.11	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание полностью доступны для Г,У, доступны частично для О, не доступны для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить краевые проступи лестницы яркой контрастной маркировкой. Рекомендуется обустроить перед подъемом и спуском на лестницу предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Разместить рядом с нижней площадкой пандуса основного входа кнопку вызова помощника и/или информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить рядом с дверьми основного входа кнопку вызова помощника на высоте от 0,85 до 1,1 м и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне, размер пиктограммы 0,2x0,2 м. Рекомендуется также обустроить информационные таблички с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Рекомендуется обустроить перед входной дверью основного входа предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов основного входа в свету до не менее 0,9 м. До этого времени обеспечить оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, в преодолении дверных проемов со стороны сотрудника учреждения. Устранить пороги дверей основного входа, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обустроить в нижней части стеклянного дверного полотна дверей противоударную полосу с высотой не менее 0,3 м от поверхности пешеходного пути. Обустроить на прозрачном полотне дверей яркую контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Обозначить ручки входных дверей яркой контрастной маркировкой.




Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4



Фото 2.5



Фото 2.6




Фото 2.7




Фото 2.8




Фото 2.9



Фото 2.10



ФОТО 2.11

I Результаты обследования:
3. Пути (путь) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла- не	№ фото	Содержание	Значимо- сть для инвалид- а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			В холлах и коридорах отсутствуют места для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания,	C,O	Обустроить в холлах и коридорах места для отдыха и ожидания инвалидов, оборудовав их сидениями с подлокотниками, крючками для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания.	
					на путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования С,	C	Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную контрастную направляющую для ориентирования С или организовать оказание ситуативной помощи С со сторону сотрудника учреждения на путях движения внутри здания.	Текущий ремонт
					на путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен,	C,O	Обустроить на путях движения внутри здания опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м.	
					отсутствует место для размещения собаки- проводника.	C	Выделить и обозначить место для размещения собаки-проводника.	

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.7, 3.8	Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно,	C	Рекомендуется обустроить перед подъемом и спуском на лестницы напольные предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.	
				поручни у лестниц расположены на ненормативной высоте (0,99 м), отсутствуют поручни со стороны стены здания.	C,O	Обозначить краевые простиупи лестниц яркой контрастной маркировкой.	Текущий и капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	3.9	Кнопка вызова лифта расположена на высоте более 1,1 м (1,3 м), кнопки этажей не дублированы шрифтом Брайля.	K C	Т.к. использование лифта производится только с сопровождающим, опускается оставить в варианте исполнения.	-
3.5	Дверь	есть	3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.13	Ручки некоторых дверей не контрастны на фоне дверных полотен, высота порогов некоторых дверей более 0,014 м.	C K	Обозначить ручки дверей на путях движения инвалидов яркой контрастной маркировкой. Устранить пороги дверей на путях движения инвалидов, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.16- 3.21	Основные пути эвакуации совпадают с путями движения внутри здания. Замечания, указанные к путям движения внутри здания, относятся также к замечаниям путей эвакуации, лестницы на путях эвакуации не обозначены,		Устранения замечаний по основным путям эвакуации указаны выше (см. Приложения №2, №3 п.3.1). Обозначить края ступеней лестниц	Текущий ремонт

				не дублируются подъемными устройствами,		на путях эвакуации краской или лентой, светящейся в темноте. Приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице.	
				пандус на пути эвакуации не оборудован поручнями, имеет уклон круче 8%, на путях эвакуации расположены дверные проемы створок дверей с шириной менее 0,9 м в свету, дверные пороги с высотой более 0,014 м.	K	Оборудовать пандус на пути эвакуации поручнями. Устраниить пороги дверей на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Выделить и обучить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		3.1-3.21	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания полностью доступны для Г,У, частично доступны для О, доступны условно для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить в холлах и коридорах места для отдыха и ожидания инвалидов, оборудовав их сидениями с подлокотниками, крючками для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания. Обустроить на основных путях движения внутри здания тактильную контрастную направляющую для ориентирования инвалидов с нарушением зрения или организовать оказание ситуативной помощи инвалидам с нарушением зрения со сторону сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить на путях движения внутри здания опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м. Выделить и обозначить место для размещения собаки-проводника. Рекомендуется обустроить перед подъемом и спуском на лестницы напольные

предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Обозначить краевые простиупи лестниц яркой контрастной маркировкой. Обустроить поручни с 2 сторон лестничных маршей на высоте 0,9 м, с вносом окончаний за края лестничных маршей на 0,3 м. Обозначить ручки дверей на путях движения инвалидов яркой контрастной маркировкой. УстраниТЬ пороги дверей на путях движения инвалидов, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обозначить края ступеней лестниц на путях эвакуации краской или лентой, светящейся в темноте. Приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Оборудовать пандус на пути эвакуации поручнями. УстраниТЬ пороги дверей на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Выделить и обучить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов.



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3




Фото 3.4



Фото 3.5



Фото 3.6



Фото 3.7




Фото 3.8




Фото 3.9



Фото 3.10



Фото 3.11



Фото 3.12



Фото 3.13



Фото 3.14



Фото 3.15



Фото 3.16




Фото 3.17



Фото 3.18




Фото 3.19




Фото 3.20



Фото 3.21

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименован ие функционал ьно- планировочн ого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего -рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживани я	есть	4.3- 4.8		Ширина дверных проемов в кабинеты в свету менее 0,9 м,	K	Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверного проема как минимум в одном кабинете до не менее 0,9 м. До этого времени организовать оказание К ситуативной помощи в преодолении дверных проемов со стороны сотрудника учреждения, в т.ч. с применением зауженных кресел-колясок.	Теку щий и капит альны й ремон т, инди видуал ьное решен ие с TCP
					высота порогов дверей в кабинеты более 0,014 м,	K	Устраниить пороги дверей в кабинеты, занизить до высоты не более 0,014 м или применять пороговые пандусы.	
					кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей, средствами усиления слуха и зрения.	C,G	Оборудовать кабинеты, доступные для приема инвалидов, крючками для трости, костылей и других принадлежностей,	

						средствами усиления слуха и зрения (видеоувеличителями, индукционными петлями).	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.9, 4.10	Столовая не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей.	С,О	Оборудовать столовую крючками для трости, костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4.1, 4.2	На регистратуре отсутствуют средства усиления слуха (индукционная петля), высота прилавка регистратуры более 0,85 м.	Г К	Обустроить на регистратуре средства усиления слуха (индукционную петлю). Занизить часть прилавка регистратуры до высоты 0,8-0,85 м.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,С)		4.1-4.10	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны полностью для У, доступны частично для О, доступны условно для К,Г,С.

Для адаптации зоны необходимо предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов как минимум в одном кабинете до не менее 0,9 м. До этого времени организовать оказание инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, ситуативной помощи в преодолении дверных проемов со стороны сотрудника учреждения, в т.ч. с применением зауженных кресел-колясок. УстраниТЬ пороги дверей в кабинеты, занизить до высоты не более 0,014 м или применять пороговые пандусы. Оборудовать кабинеты, доступные для приема инвалидов, крючками для трости, костылей и других принадлежностей, средствами усиления слуха и зрения (видеоувеличителем, индукционными петлями). Оборудовать столовую крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить на регистратуре средства усиления слуха (индукционную петлю). Занизить часть прилавка регистратуры до высоты 0,8-0,85 м.



Фото 4.1




Фото 4.2



Фото 4.3




Фото 4.4



Фото 4.5



Фото 4.6



Фото 4.7



Фото 4.8



Фото 4.9



Фото 4.10

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **Вариант II – места приложения труда**

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

I Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		4.11-4.12	У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей.	K,O,C	Обустроить прикроватные зоны поручнями и держателями для трости, костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
Санузел	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		4.11-4.12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Жилые помещения полностью доступны для Г,У, частично доступны для К,О,С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить прикроватные зоны поручнями и держателями для трости, костылей и других принадлежностей.



Фото 4.11



Фото 4.12

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «29» августа 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименован ие функционал ьно- планировочн ого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего -рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть			<p>Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,87 м),</p> <p>ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен,</p> <p>поручни возле унитазов не соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация),</p> <p>туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей,</p> <p>в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни рядом с раковинами,</p> <p>в туалетных комнатах отсутствуют кнопки</p>	<p>К</p> <p>С</p> <p>К</p> <p>С,О</p> <p>К,О,С</p> <p>К,О,С</p>	<p>По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.</p> <p>Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты ярко контрастной маркировкой.</p> <p>Обустроить рядом с унитазами, предназначенным и для К, откидные поручни со стороны наиболее удобного места для подъезда и размещения кресла-коляски.</p> <p>Оборудовать туалетные комнаты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Обустроить в туалетных комнатах опорные поручни рядом с раковинами.</p> <p>Обустроить в туалетных</p>	Текущ ий ремон т

					вызыва помощника со шнурком, кнопки вызова помощника не контрастны относительно стены,		комнатах кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами на контрастном фоне.	
					над входом туалетные комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощника,	K,O,C	Обустроить над входом туалетные комнаты световые мигающие оповещатели, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника.	
					на раковинах установлены смесители с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды,	O	Обустроить на раковинах смесители с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевые или сенсорные).	
					зеркала в туалетных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,3 м).	K	Обустроить в туалетных комнатах зеркала на высоте не более 0,9 м по нижнему краю или поворотные зеркала.	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	5.6, 5.7	Замечания отсутствуют.	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабинки, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		5.1-5.12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для Г,У, условно доступны для К,О,С.

Для адаптации зоны необходимо обозначить ручки дверей в туалетные комнаты ярко контрастной маркировкой. Обустроить рядом с унитазами, предназначенными для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, откидные поручни со стороны наиболее удобного места для подъезда и размещения кресла-коляски. Оборудовать туалетные комнаты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Обустроить в туалетных комнатах опорные поручни рядом с раковинами. Обустроить в туалетных комнатах кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами на контрастном фоне. Обустроить над входом туалетные комнаты световые мигающие оповещатели, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника. Обустроить на раковинах смесители с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевые или сенсорные). Обустроить в туалетных комнатах зеркала на высоте не более 0,9 м по нижнему краю или поворотные зеркала.




Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5




Фото 5.6



Фото 5.7



Фото 5.8



Фото 5.9



Фото 5.10



Фото 5.11



Фото 5.12

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ foto	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание
6.1	Визуальные средства	есть		6.1- 6.11	Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, в т.ч.доступные для С, информация в холле и зонах оказания услуг недоступна для С.	K,O,C, Г,У C	Разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуац ии, возле входа в туалетную комнату (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Разместить рядом с входами в кабинеты и залы, доступные для инвалидов, таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля. Разместить в холле и зонах оказания услуг важную информацию в альтернативном формате: дублировать в аудио формате или шрифтом Брайля. Информационные плоскопечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей),

						шрифт без засечек).	
6.2	Акустические средства	есть		Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		<p>Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг,</p> <p>отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для С,</p> <p>информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.</p>	C C C	<p>См. п. 6.1.</p> <p>Рекомендуется обустроить тактильную мнемосхему по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание. Организовать оказание ситуативной помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания.</p> <p>Обустроить рядом с входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля.</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.11	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации частично доступны для К,О,Г,У, доступны условно для С.

Для адаптации зоны необходимо разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, возле входа в туалетную комнату (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы). Разместить рядом с входами в кабинеты и залы, доступные для инвалидов, таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля. Разместить в зонах оказания услуг важную информацию в альтернативном формате: дублировать в аудио формате или шрифтом Брайля. Информационные плоскоглядые материалы (на стенах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Рекомендуется обустроить тактильную мнемосхему по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам с нарушением зрения со стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить рядом с входом в здание табличку с информацией об учреждении и графике его работы, дублированной шрифтом Брайля.



Фото 6.1




Фото 6.2




Фото 6.3




Фото 6.4



Фото 6.5




Фото 6.6



Фото 6.7




Фото 6.8




Фото 6.9




Фото 6.10




Фото 6.11

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Филиал «Ставропольский» ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Ставрополь,
ул.Партизанская,41-Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
7.1	Остановка транспорта	есть		7.1, 7.2	Замечания отсутствуют.	-	-	-
7.2	Путь (пути) движения к объекту	есть		7.1, 7.2	Отсутствует визуальное и тактильное обозначение препятствий на пути движения от остановки общественного транспорта к входу в здание.	C	Обратиться в органы местного самоуправления по вопросу о проведении работ по обустройству визуального и тактильного обозначения препятствий на пути движения от остановки общественного транспорта к объекту.	Теку щий ремон т
7.3	Лестница (наружная)	нет						
7.4	Пандус (наружный)	нет						
7.5.	Светофор	нет						
7.6	Автостоянка и парковка	нет						
7.7	Информативность (визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов)	нет			Замечания отсутствуют.	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	Остановка общественного транспорта должна обеспечивать возможность посадки и высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками, инвалидов по зрению: поверхность площадки ожидания должна иметь твердую, шероховатую поверхность, информация должна быть хорошо читаемой и выполненной в контрастном цвете. Пути следования должны быть оборудованы доступными элементами информации об объекте, должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание.
--	------------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)		7.1-7.2	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения к объекту (от остановки транспорта) полностью доступны для Г,У,О,К, доступны условно для С.

Для адаптации зоны необходимо обратиться в органы местного самоуправления с письмом о проведении работ по обустройству визуального и тактильного обозначения препятствий на путях движения от остановки общественного транспорта к объекту.




Фото 7.1



Фото 7.2